

Geïllustreerde onderdelenlijst - IPL-update



Productnaam

540iXP/iXPG, 542iXP/iXPG, T540iXP/iXPG, T542iXP/iXPG, 435i

Beschrijving van wijziging

Problemen bij het correct monteren van de sluitringen 596 30 24-01 tijdens de productie. Er is tijdens het testen geen technische noodzaak bevestigd voor de tweede sluitring. Het aantal is gewijzigd van 2 in 1.

Opmerkingen

Buitenste sluitring 596 30 24-01 (richting stangvlak) naast kniegewricht 599 23 19-01 is verwijderd.

Geïntroduceerd vanaf

Serienummer/datum	Opmerking
2024 week 42	Producten die na week 42 worden uitgebracht, bevatten slechts één sluiting.

IPL-updates

Paginatitel	Ref. nr.	Nieuw onderdeel nr.	Naam	Excl. onderdeelnr.	Opmerking
KETTINGREM	4		SLUITRING	596 30 24-01	Buitenste sluitring is verwijderd.