

Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del producto

540iXP/iXPG, 542iXP/iXPG, T540iXP/iXPG, T542iXP/iXPG, 435i

Descripción del cambio

Dificultad para montar las arandelas 596 30 24-01 correctamente durante la producción. No se ha confirmado la necesidad técnica de la segunda arandela en las pruebas. La cantidad se cambia de 2 a 1.

Comentarios

Se ha retirado la arandela exterior 596 30 24-01 (hacia el plano de la espada) situada junto al conjunto de la articulación 599 23 19-01.

Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
Semana 42 de 2024	Los productos comercializados a partir de la semana 42 incluyen solo una arandela de presión.

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
FRENO DE CADENA	4		ARANDELA DE PRESIÓN	596 30 24-01	Se ha retirado la arandela exterior.