

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom des produits

540iXP/iXPG, 542iXP/iXPG, T540iXP/iXPG, T542iXP/iXPG, 435i

Description de la modification

Difficulté à monter correctement les rondelles 596 30 24-01 en production. Aucun besoin technique pour la seconde rondelle confirmé lors des tests. La quantité passe de 2 à 1.

Commentaires

La rondelle extérieure 596 30 24-01 (vers le plan du guide-chaîne) à côté de l'ensemble joint à rotule 599 23 19-01 a été retirée.

Introduit depuis

Numéro de série/date	Remarque
Semaine 42 de 2024	Les produits commercialisés après la semaine 42 n'incluent qu'un seul verrouillage de rondelle.

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf . n°	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
FREIN DE CHAÎNE	4		VERROUILLAGE DE RONDELLE	596 30 24-01	La rondelle extérieure a été retirée.